


| Pvm. | Viikko | Projekti | |
|------------|--------|---|--------------|
| 11.03.2026 | 11 | Myllypohjan monitoimitalo - Skanska Oy, Skanska Talonrakennus | Jami Jakonen |

| Mittauskohdat | Havainnot | Oikein | Väärin | Taso |
|---|-----------|--------|--------|---------|
| 1 TYÖSKENTELY | 24 | 24 | | 100.0 % |
| 2 TELINEET, KULKUSILLAT JA TIKKAAT | 40 | 38 | 2 | 95.0 % |
| 3 KONEET JA VÄLINEET | 43 | 43 | | 100.0 % |
| 4 PUTOAMISSUOJAT | 24 | 24 | | 100.0 % |
| 5 SÄHKÖ JA VALAISTUS | 81 | 81 | | 100.0 % |
| 6a JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO | 229 | 219 | 10 | 95.63 % |
| 6b PÖLYISYYS | 163 | 161 | 2 | 98.77 % |
| 7 VAIHTUVA TEEMA: TEEMA TAUOLLA, kertoimet +0 ja -0 | | | | |
| Yhteensä | 604 | 590 | 14 | |



TASO: 97.68 % / 97.68 % ilman kertoimia

| Lisätietoja | Sää 11.03.2026 |
|--|--|
| Tapahtumat 11.03.26 10:55 (11.03.26 10:53) Jami Jakonen: ✓ Valmis tarkastettavaksi |  Sää kello 9:04 Puolipilvistä Lämpötila: 1.1 °C Tuuli: 3.3 m/s Weather data provided by (https://developer.apple.com/weatherkit/data-source-attribution) Weather |



11.03.2026 10:55 JJ

2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat

| Mittauskohdat | Havainnot | Oikein | Väärin | Taso | |
|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|------------|----|
| 2 TELINEET, KULKUSILLAT JA TIKKAAT | 40 | 38 | 2 | 95.0 % | |
| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
| 902 | D1: 2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat. <i>Kulku tukkoinen</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 903 | B2 Sydänosa: 2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat. <i>Tasot tyhjäksi roskista</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |





TR 903




11.03.2026 10:41 - Jami Jakonen

6a. Järjestys ja jätehuolto



| Mittauskohdat | | Havainnot | Oikein | Väärin | Taso |
|----------------------------|--|----------------------------|-----------|------------|---------|
| 6a JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO | | 229 | 219 | 10 | 95.63 % |
| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
| 890 | Kellari: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🗑️ <i>Jätteet siivoamatta, ei villaa sisätiloissa!</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |




| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------|------------|----|
| 891 | A1 Peruskorjaus: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🗑️ <i>Jätteet pois, käytettyjä listoja</i> Vastuuhenkilö: Jaakko Kujala | Jaakko Kujala Bromsa Rakennus Oy | 11.03.26 | | JJ |



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 893 | A2 Peruskorjaus: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🗑️ <i>Jätteet siivoamatta, pölyä lattiolla</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |





| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|---|----------------------------|-----------|------------|----|
| 895 | B1 Sydänosa: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🌿 <i>Ylimääräinen materiaali pois</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |





11.03.2026 09:57 - Jami Jakonen



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 896 | B1 Sydänosa: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🌿 <i>Jätteet siivoamatta</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|---|----------------------------|-----------|------------|----|
| 897 | B1 Sydänosa: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🟢 <i>Jäteastia täynnä</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 898 | B1 Sydänosa: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🟢 <i>Kulkuväylällä tavaraa ja roskaa</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |




TR 898



11.03.2026 10:02 - Jami Jakonen

| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytyt | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 899 | C1 Liikuntasali: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🟢 <i>Jätteet siivoamatta</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |



TR 899




11.03.2026 10:05 - Jami Jakonen

TR 899



11.03.2026 10:05 - Jami Jakonen

TR 899




11.03.2026 10:04 - Jami Jakonen

TR 899







11.03.2026 10:04 - Jami Jakonen

TR 899





11.03.2026 10:04 - Jami Jakonen

| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|---|----------------------------|-----------|------------|----|
| 900 | C1 Liikuntasali: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🟢 <i>Ylimääräinen materiaali pois</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 901 | B1 Sydänosa: 6a. Järjestys ja jätehuolto. 🟢 <i>Jätteet siivoamatta</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |




TR 901




11.03.2026 10:20 - Jami Jakonen

TR 901



11.03.2026 10:20 - Jami Jakonen

TR 901



11.03.2026 10:20 - Jami Jakonen

TR 901





11.03.2026 10:20 - Jami Jakonen

6b. Pölyisyys

| Mittauskohdat | Havainnot | Oikein | Väärin | Taso |
|---------------|-----------|--------|--------|---------|
| 6b PÖLYISYYS | 163 | 161 | 2 | 98.77 % |

| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 892 | A2 Peruskorjaus: 6b. Pölyisyys. 🟢 <i>Lattialla näkyvää pölyä</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |



| ID | Kuvaus | Vastuuhenkilö | Ajankohta | Hyväksytty | |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|----|
| 894 | A1 Peruskorjaus: 6b. Pölyisyys. 🟢 <i>Lattialla näkyvää pölyä</i> Vastuuhenkilö: Joonas Koskinen | Joonas Koskinen Skanska | 11.03.26 | | JJ |

